

ZUSAMMENFASSUNG

- Wie lade ich meine kabellosen Kopfhörer beim ersten Gebrauch auf ? P2
- Wie verbinde ich mein iPhone und das kabellose Headset über Bluetooth? P3
- Wie verbinde ich mein Android-Telefon und das kabellose Headset über Bluetooth? P4
- Problem beim Koppeln von Bluetooth-Geräten? P5
- Wie verbinde ich meine kabellosen Kopfhörer mit einem Laptop ? P5
- Was soll ich tun, wenn Ihre kabellosen Kopfhörer knisternde Geräusche machen ? P5
- Sind die kabellosen Kopfhörer wasserfest? P5
- Wie überprüfe ich den Betriebsstatus des drahtlosen Headsets? P6

■ WIE LADE ICH MEIN KABELLOSES HEADSET BEI DER ERSTEN VERWENDUNG AUF?



Schritt 1: Schalten Sie die Kopfhörer mit dem EIN/AUS-Schalter ein und halten Sie die Taste ▶|| gedrückt, bis die blau/rote Kontrollleuchte durchgehend leuchtet.



Schritt 2: Schalten Sie das Headset aus und lassen Sie es vollständig entladen (dies dauert etwa 5 Minuten). Vor dem ersten Aufladen wird die vollständige Entladung des Helms empfohlen.




Schritt 3: Schalten Sie den Kopfhörer mit dem ON/OFF-Schalter aus.

Schritt 4: Stecken Sie das USB-Stromkabel ein, die rote Kontrollleuchte sollte leuchten.

■ WIE VERBINDE ICH MEIN IPHONE UND DAS DRAHTLOSE BLUETOOTH-HEADSET?


Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass das kabellose Headset vollständig aufgeladen ist. Um dies zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass die LED am Ende des Ladevorgangs aus ist.




Schritt 2: EINSTELLEN IHRES MOBILTELEFONS: Überprüfen Sie die Einstellung der Bluetooth-Taste. Wenn die Taste ausgeschaltet ist, schalten Sie sie ein.



Schritt 3: AUF DEM HELM: Drücken Sie die Taste  bis die blau/rote Kontrollleuchte blinkt.




Schritt 4: AUF IHREM MOBILTELEFON: Überprüfen Sie die Liste der Verbindungen und prüfen Sie, ob „Kappa P507075“ angezeigt wird, klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.



Schritt 5: AUF IHREM MOBILTELEFON: „Kappa P507075“ ist verbunden.

■ WIE VERBINDE ICH MEIN ANDROID-TELEFON UND DRAHTLOSES BLUETOOTH-HEADSET?

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass das kabellose Headset vollständig aufgeladen ist. Um dies zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass die LED am




Ende des Ladevorgangs aus ist.

Schritt 2: EINSTELLEN IHRES MOBILTELEFONS :

Überprüfen Sie die Einstellung der Bluetooth-Taste, wenn die Taste ausgeschaltet ist, schalten Sie sie ein.




Schritt 3: AM HEADSET: Drücken Sie die Taste  die blau/rote Kontrollleuchte blinkt.



Schritt 4 : AUF IHREM MOBILTELEFON:

Überprüfen Sie die Liste der Verbindungen und prüfen Sie, ob „Kappa P507075“ angezeigt wird, klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.



Schritt 5 : AUF IHREM MOBILTELEFON: „Kappa P507075“ ist angeschlossen.

▪ **PROBLEM BEIM PAIRING VON BLUETOOTH-GERÄTEN?**

Wenn sich Ihre kabellosen Kopfhörer beim Kopplungsversuch nicht sofort mit Ihrem Telefon verbinden, befolgen Sie das Bluetooth-Verbindungsverfahren entsprechend Ihrem Betriebssystem (IOS / Android). Wenn das Problem weiterhin besteht, laden Sie das Headset 2 Stunden lang auf und versuchen Sie es erneut.

▪ **WIE VERBINDE ICH MEIN DRAHTLOSES HEADSET MIT EINEM LAPTOP ?**

Sie müssen den "Anpassungsmodus" Ihres Laptops starten. Die Vorgehensweise variiert je nach verwendetem Computer. Weitere Informationen zum Kopplungsmodus finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Laptops.

▪ **WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN KABELLOSES HEADSET EIN KNACKENDES GERÄUSCH MACHT ?**

Bluetooth ist eine Funktechnologie, was bedeutet, dass es empfindlich auf Objekte zwischen verbundenen Geräten reagiert. Um Knackgeräusche zu vermeiden, wird empfohlen, die Funkreichweite von 10 Metern nicht zu überschreiten, ohne nennenswerte Objekte dazwischen. Wir raten Ihnen, auf solche Probleme nicht zu stoßen und Ihr drahtloses Headset nicht zu weit von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

▪ **IST DAS KABELLOSE HEADSET WASSERFEST?**

Nein, es ist nicht wasserdicht. Bitte legen Sie Ihre Kopfhörer nicht in die Nähe von Wasser oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie es, sie Regen auszusetzen.

■ WIE ÜBERPRÜFE ICH DEN ARBEITSSTATUS DES DRAHTLOSEN HEADSETS?




Schritt 1: Schalten Sie die Kopfhörer mit dem Schalter aus, indem Sie ihn auf OFF stellen.



Schritt 2: Schließen Sie das kabellose Headset mit dem offiziellen USB-Stromkabel an und warten Sie 10 Minuten.

Schritt 3: Schalten Sie das Headset wieder ein, indem Sie den Schalter auf ON stellen.



Schritt 4: Drücken Sie die Taste, bis die blaue/rote Kontrollleuchte kontinuierlich blinkt.

Schritt 5: Reagiert der Helm immer nicht, wenden Sie sich an Ihre Servicestation und tauschen Sie ihn dort um.